



Републички завод за заштиту споменика културе
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: sekretarijat@heritage.gov.rs

Датум/ Дате: 17.12.2024.
Број/Реф. 18-111/2024

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

11000 БЕОГРАД
Немањина 22-26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило је Републичком заводу за заштиту споменика културе захтев за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију система сагоревања у циљу смањења емисије азотних оксида (DeNOx) примарним мерама у и замена делова цевног система котла ТЕНТ Б2 у Обреновцу на к.п. бр. 3517, 3491, 3508, 3492 и 3495 КО Ушће (ROP-MSGI-39909-LOC-1-NPAP-9/2024).

Увидом у Централни регистар непокретних културних добара који води Републички завод за заштиту споменика културе, утврђено је да на предметним катастарским парцелама КО Ушће нема непокретних културних добара од изузетног значаја која су у надлежности Републичког завода за заштиту споменика културе.

С обзиром на наведено, а у складу са одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-и др.закон и 99/11-и др.закон) и Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“, бр. 129/2021), Републички завод за заштиту споменика културе није надлежан за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију система сагоревања и замену делова цевног система котла ТЕНТ Б2 у Обреновцу, ГО Обреновац.

За предметно подручје надлежан је Завод за заштиту споменика културе града Београда.

СЕКРЕТАР
по овлашћењу бр.
3-134/2024 од 10.07.2024. године

Јелена Божић